

OBJEDNÁVKOVÝ KÓD

DM 01 - . .
a b

a	napájení	1 24 VAC +/-20% nebo 24VDC
b	pom.napětí	0 bez pomocného napětí
		1 pom. napětí 24VDC, 30mA
		2 pom. napětí 24VDC,

VOLBA VSTUPNÍHO SIGNÁLU

☐ JUMPREM : " J "

pomocí jumperu " J " přepínáme signál proudový nebo napětový (nutno přepínat i v programu)


- J: ON vstup proudový
- J: OFF vstup napětový

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY

DM 01 - 11

- zdroj pomocného napětí 24VDC max 30 mA

SCHEMA ZAPOJENÍ




LEGENDA

- ☐ svorky 1, 2 analogový vstup (AI)
- ☐ svorky 16, 17 pomocné napětí (PN)
- ☐ svorky I, II, PE napájení

■ poznámka


- svorka PE je svorka pomocí níž je provedeno přímé elektrické spojení se stínící částí, která je určena k uzemnění z jiných důvodů než bezpečnostních, tj. z důvodu zvýšení odolnosti proti rušení

POHLED NA ČELNÍ PANEL



VOLBA TYPU VSTUPNÍHO SIGNÁLU:

DESKA : zdrojová a měřicí



LEGENDA

- J1 volba typu vstupního signálu
- ON : proudový vstup
- OFF : napětový vstup

Poznámka:

- při změně typu vstupního signálu z proudového na napětový je nutno přepojit zkratovací propojku i v hardveru na desce zdroje

Process Instruments

M.R. Štefánika 157/45
017 01 Považská Bystrica
Tel./ Fax: 042-4323 946

0905-412 094
0905-412 093