

OBJEDNÁVKOVÝ KÓD

DCP 02 - . .

a b

a	napájení	1 24 VAC +/-20% nebo
b	limitní výstupy	0 bez limitních výstupů
		1 2x limitní výstup: 2x relé


PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY

DCP 02 - 11


- releový výstup: 2 limity

PŘÍKLADY ZAPOJENÍ VSTUPU


A. Beznapěťový vstup + externí RESET



B. Napěťový vstup + externího napěťový reset




SCHEMA ZAPOJENÍ



LEGENDA

- ☐ svorka 1 společný "-" COM vstupu (DI)
- ☐ svorka 2 digitální vstup (DI)
- ☐ svorka 3 externí RESET na svorkovnici (proti COMu) (beznapěťový kontakt)
- ☐ svorka 4 zdroj pom.napětí pro beznapěťový vstup (24 VDC ,30 mA stabilizovaný)
- ☐ svorky 5 - 10 reléové výstupy
 - 5, 6, 7 relé Re1 (limita L1)
 - 8, 9, 10 relé Re2 (limita L2)
- poznámka: svorky I, II, PE napájení
- svorka PE je svorka pomocí níž je provedeno přímé elektrické spojení se stínicí částí, která je určena k uzemnění z jiných důvodů než bezpečnostních, tj. z důvodu zvýšení odolnosti proti rušení

POHLED NA ČELNÍ PANEL



Process Instruments

M.R. Štefánika 157/45
017 01 Považská Bystrica
Tel./ Fax: 042-4323 946

0905-412 094
0905-412 093