

OBJEDNÁVKOVÝ KÓD

FP - . /
a b c d e f g

a	vstup	f frekvenční
b	výstup	U napěťový I proudový
c	vstupní signál	1 0 - 100 Hz 2 0 - 500 Hz 3 0 - 1 kHz 4 0 - 5 kHz 5 0 - 10 kHz 6 0 - 50 kHz 7 libovolný dle zadání
d	výstupní signál	1 0 - 10 V DC 2 0 - 5 V DC 3 libovolný (po dohodě) 4 -5 - + 5 V DC
	NAPĚŤOVÝ	
	výstupní signál	1 0 - 20 mA DC - aktivní 2 4 - 20 mA DC - aktivní 3 libovolný (po dohodě) 4 0 - 20 mA DC - pasivní 5 4 - 20 mA DC - pasivní
	PROUDOVÝ	
e	typ výstupu	1 izolovaný
f	napájení	1 24 VAC +/- 20% , 18-32
g	AMPLITUDA VSTUPNÍHO SIGNÁLU	1 log 1: 10 - 24 VDC log 0: menší než 3 VDC 2 log 1: větší než 3 VDC log 0: menší než 1 VDC


SVORKOVNICE

M	L	K
○	○	○
J	H	G
○	○	○
○	○	○
D	E	F
○	○	○
A	B	C

LEGENDA

- sv. A, B vstupní signál
sv. D, E výstupní analogový signál
sv. K, L, M ... napájení (24 VAC +/- 20%,
18-32 VDC, svorka M=PE)


KOREKČNÍ PRVKY




LEGENDA

- Prvky pro korekci analogového výstupu
P1 trimr pro POSUN NULY
P2 trimr pro POSUN ROZSAHU

BLOKOVÉ SCHEMA



SCHEMA PŘIPOJENÍ NA NAPÁJECÍ NAPĚTÍ



Process Instruments

M.R. Štefánika 157/45
017 01 Považská Bystrica
Tel./ Fax: 042-4323 946

0905-412 094
0905-412 093