

OBJEDNÁVKOVÝ KÓD

DFP 01 - . . .

a b c


a	napájení	1 24 VAC +/-20% nebo
b	limitní výstupy	0 bez limitních výstupů 1 2x limitní výstup: 2x relé
c	analog. výstup	0 bez analogového výstupů 1 s analogovým výstupem

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY

DCP 01 - 110

- releový výstup: 2 limity

SCHEMA ZAPOJENÍ



LEGENDA


- ☐ svorka 1 společný "-" COM vstupu (DI)
- ☐ svorka 2 digitální vstup (DI)
- ☐ svorka 4 zdroj pom.napětí pro beznapěťový vstup (24 VDC, 30 mA stabilizovaný)
- ☐ svorky 5 - 10 reléové výstupy
 - 5, 6, 7 relé Re1 (limita L1)
 - 8, 9, 10 relé Re2 (limita L2)
- ☐ svorky 14, 15 analogový výstup
- ☐ svorky I, II, PE napájení

■ poznámka


- svorka PE je svorka pomocí níž je provedeno přímé elektrické spojení se stínící částí, která je určena k uzemnění z jiných důvodů než bezpečnostních, tj. z důvodu zvýšení odolnosti proti rušení

PŘÍKLADY ZAPOJENÍ VSTUPU


A. Beznapěťový vstup



B. Napěťový vstup



POHLED NA ČELNÍ PANEL



Process Instruments

M.R. Štefánika 157/45
017 01 Považská Bystrica
Tel./ Fax: 042-4323 946

0905-412 094
0905-412 093